

令和7年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立白河第二中学校	点検箇所番号	白河二中①	6
路線名	国道4号線			
場 所	和尚壇交差点 (auショップ白河付近、白河市立石1-13)			
状 况	交通量が非常に多く、特に朝はスピードを抱いて通過する自動車やトラックが多い。特に右折して国道4号線に進入する車との接触が心配される。			
点検箇所の写真		対 策		
		学 校	<ul style="list-style-type: none"> ・時間に余裕をもって登校するよう定期的に呼びかける。 ・青信号であっても、自動車や歩行者の状況をしっかり確認して通行するよう指導する。 	
		道路管理者	<ul style="list-style-type: none"> ・国、県とも現状で可能な対策は実施済み。 	
		警 察	<ul style="list-style-type: none"> ・自転車横断帯は廃止していく方針であり再設置は不可である。 ・横断歩道では自転車から降りて押して渡るよう指導いただきたい ・信号現示の変更について検討したい。 	
点検後の状況				

学校名	白河市立白河第二中学校	点検箇所番号	白河二中②	7
路線名	市道和尚壇1号線			
場 所	タイヤ館白河店付近、白河市和尚壇6-17			
状 况	道幅が狭いが、登校時間帯に国道4号線に抜ける車と、国道4号線から新白河駅方面に抜ける車が多く通行するため危険である。			
点検箇所の写真		対 策		
		学 校	<ul style="list-style-type: none"> ・時間に余裕をもって登校するよう定期的に呼びかける。 ・すり抜けや右側通行など危険な通行をしないよう指導する。 	
		道路管理者	<ul style="list-style-type: none"> ・ローソン側外側線の引き直しによる幅広路肩（+カラー舗装？）、路面標示の設置を検討する。 	
		警 察	<ul style="list-style-type: none"> ・規制等はできないことはないが、近隣住民の意向を考えると難しい。 	
点検後の状況				