


令和7年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立みさか小学校	点検箇所番号	みさか小①	3
路線名	古池～みさか線 市道三坂線			
場 所	白河市古池6番地付近			
状 況	道路が狭く、坂道となっている。車通りもあるため危険である。			
点検箇所の写真		対 策		
		学 校	・児童や保護者に対し、登下校において、道幅が狭く車通りがあるため、通行には注意をする旨を伝え、安全指導を行う。 ・沿道の山林の枝払いをお願いしたい。（PTA会長）	
		道路管理者	・道路改良の早期の実現は困難である。 ・路面標示等により車両への注意喚起を検討したい。 ・山林所有者に適正管理を依頼する。	
		警 察	・時間規制、一方通行の規制等はできないことはないが、近隣住民の意向を考えると難しい。	
点検後の状況		【点検箇所地図】		
				

学校名	白河市立みさか小学校	点検箇所番号	みさか小②	4
路線名	高山～みさか線 市道緑ヶ丘9号線			
場 所	緑ヶ丘ニュータウン2号公園（三角公園）付近			
状 況	道路を東西に横断する横断歩道がない。下り坂でスピードを出している車が通過して危険である。また、公園で遊ぶ児童が移動のために道路を横断することがあり危険である。自動車でひかれそうになった事案あり。			
点検箇所の写真		対 策		
		学 校	・ 児童や保護者に対し、公園への出入りの際、道路横断や飛び出しには注意をする旨を伝え、安全指導を行う。	
		道路管理者	・ 既存横断歩道を利用して横断するよう学校から児童へ指導していただきたい。 ・ 横断歩道のない場所に「飛び出し注意」の表示は疑問、「交差点注意」等の路面標示を検討する。	
		警 察	・ 前後に横断歩道が設置されており、急勾配区間でもあるため横断歩道の設置は不可である。	
点検後の状況		【点検箇所地図】		
				

令和7年度 通学路の危険箇所

学校名	白河市立みさか小学校	点検箇所番号	みさか小③	5
路線名	老久保山～古高山線 市道三坂線			
場 所	白河市西三坂山4番地付近			
状 況	人通りや街灯が少なく交通面・防犯面ともに危険である。			
点検箇所の写真		対 策		
		学 校	・児童や保護者に対し、人通りが少ないため、通行時には注意をする旨を伝え、安全指導を行う。	
		道路管理者	・現況で街灯設置基準に見合った間隔で設置されているが、設置基準内で再配置等を検討する。	
		警 察	・要望があれば取り締まりは可能である。	
点検後の状況		【点検箇所地図】		
				